

CRIMPZANGE // CRIMPING TOOL

080.000.040.000.000

A PERFECT ALLIANCE.



B-PROFIL-CRIMPZANGE

LEITUNGSQUERSCHNITTE AWG28–22

Die B-Profil-Crimpzange wird zum Verkrimpen von gestanzten Kontakten mit einer Leitung verwendet. Die optimale Kraftübersetzung sorgt für komfortables Arbeiten.

Die Zange eignet sich für einen maximalen Querschnittsbereich von AWG28–AWG22. Dieser Bereich kann je nach Produktserie abweichen.

Genauere Crimpinformationen sind dem Abschnitt „Werkzeuge und Zubehör“ des jeweiligen Produktkatalogs zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Crimpwerkzeuge erzeugen eine sehr hohe Presskraft. Bei unsachgemäßer Handhabung kann dadurch erhebliche Quetschgefahr bestehen!
- Arbeiten unter Spannung sind nicht zulässig!
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

B-PROFILE CRIMPING TOOL

CABLE CROSS-SECTIONS AWG28–22

The B-profile crimping tool is used to crimp stamped contacts on to a conductor. The optimum force transmission provides for comfortable working.

The crimping tool is suitable for a maximum cross-section range from AWG28 to AWG22. This range may differ depending on the product series.

More detailed crimp information can be found in the chapter “Tools and Accessories” of the respective product catalog.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Crimping tools generate a very high pressing force. Incorrect handling may result in considerable risk of crushing!
- Working under voltage is not permitted!
- For questions, please contact the manufacturer.

CRIMPVORGANG // CRIMPING PROCESS


080.000.040.000.000

- 1 Kontakt in die Zange einlegen. Beachten, dass der Kontakt mittig im Crimpbereich liegt.

Place the contact in the crimping tool. Note that the contact is positioned in the middle of the crimping area.



- 2 Zange vorschießen.
Pre-close the crimping tool.



- 3 Vorbereitetes Kabel in Crimp einführen.
Insert the prepared cable into the crimp.



- 4 Crimpzange vollständig betätigen. Nach dem Öffnen den Kontakt entnehmen und das Ergebnis prüfen.

Press the crimping tool completely. After opening, remove contact and check the result.

